

COLIMAGE BI

HIZLI. GÜVENİLİR. OBJEKTİF.



PATENTLİ
TEKNOLOJİ

HIZLI
GÜVENİLİR
OBJEKTİF



RENK VE GÖRSEL TUTARLILIK

- ✓ Renk Abajı
- ✓ Ton Farkı (Parti içi / Partiler arası)
- ✓ Yabancı Elyaf
- ✓ Kirlilik (Yağ, Toz, Leke)



SARIM VE GEOMETRİK YAPI

- Bozuk/Çapraz Sarım
- Konik Rötisasi
- Kat Hatası
- Marullanma



YAPISAL VE ELYAF KAYNAKLI HATALAR

- Bobin içindeki Farklı Numaradaki İplik Tespiti
- Yüzeysel Düğüm Hataları
- Çift Katlı İpliklerde Eksik/Hatalı Kat Tespiti
- Bobin Deformasyonu



ÖLÇÜMSSEL VE PROSES KONTROL

- Otomatik Ağırlık Ölçümü
- Çap ve Form Kontrolü
- Parti / Lot Bazlı Karşılaştırma
- Proses Parametre Takibi (Makine, Ayar, Operatör)



Veri Toplama



Analiz & Yorum



İyileştirme Önerileri



Optimizasyon



Sürdürülebilir Kalite

HATA KAYIT DETAYI

PARTİ	PRT-2024-05-15	TARİH	15.05.2024 10:42:31
İPLİK TÜRÜ	Ne 30/1 Combed	HATA TÜRÜ	Hat-3
ÜRÜN KODU	IPK-120/2	OPERATÖR	Operator-12

GENEL ÖZET

Toplam Üretim	Toplam Hata	Reddedilen Bobin	Hata Oranı
1568	23	7	0.45%

HATA TÜRÜ DAĞILIMI

Renk Sapması	6	Elyaf Hatası	5
İnce/İri Hatası	4	Çap Hatası	1
Sarma Hatası	3	Diğer	0

SİSTEM DURUMU: SENKRONİZE

Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Reddedildi	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul
Bobin: 1562	Bobin: 1563	Bobin: 1564	Bobin: 1565	Bobin: 1566	Bobin: 1567	Bobin: 1568	Bobin: 1569	Bobin: 1570

SEÇİLİ GÖRÜNTÜ

